

MOEN



woensdag 27 november 2019 om 19 uur OC Tap

Thema • Verkeers(on)veiligheid in ons dorp

Melding van: Johan Ottevaere, Elien Campe
Locatie: Lindebloesem, Olieberg, Beukenl, Nijverheidsl, Zilverberkenl

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Kinderrijke wijken met spelende kinderen
- Kinderen op weg van en naar school
- Huidige snelheidsmetingen geven verkeerd beeld
=> Vaak overdreven snelheid

Voorstel:

- (uitbreiding) zone 30
- Snelheidsremmers / versmallingen
- Meer controles



Melding van: Marjan Delanote
Locatie: Fietsoversteekplaats nabij Rexel (Des Elektro) - Verzetslaan

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Door de nabijheid van de scherpe bocht is het zicht beperkt

Voorstel:

- Fietsoversteekplaats verplaatsen meer richting Steenbakkersstraat





Melding van: David Rohaert
Locatie: Knotwilgenlaan thv Carré

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Geen zebrapad
- *Zie foto volgende dia
(huidige versmalling bij inrijden Knotwilgenlaan niet te zien op foto!)*

Voorstel:

- Zebrapad net na versmalling





Melding van: Raf Demeestere
Locatie: Sluislaan thv huisnr 2

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Wegverzakking
- Onveilig, zeker voor fietsers + trillingen van voorbijrijdend verkeer
- *Zie foto's volgende dia*

Voorstel:

- Herstellen





Melding van: Dirk Naert, Chocolaterie Carré
Locatie: Stationsstraat thv Knotwilgenlaan

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Gevaarlijke verkeerssituatie thv winkel Carré met reeds verschillende ongevallen tot gevolg

Voorstel:

- Wegens complexiteit situatie graag persoonlijk in gesprek met gemeente





Melding van: Joseph Huyghebaert
Locatie: Moenhage - Stationsstraat

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Beperkt zicht bij opdraaien Stationsstraat vanuit Moenhage door geparkeerde wagens thv kapsalon
- *Zie foto volgende dia*

Voorstel:

- Spiegel?





Melding van: Joseph Huyghebaert
Locatie: Moenhage 5

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Geen parkeermogelijkheden thv huisnr 5
- Parkeren op de weg zou verboden zijn?

Voorstel:

- Parkeerstroken?



Melding van: Annelies Breda
Locatie: Sportstraat

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Overdreven snelheid
- Verkeersonveilige situaties voor fietsers, voetgangers
- Kapot gereden bermen door uitwijkend verkeer
- *Zie foto's volgende dia*

Voorstel:

- Sensibiliseren
- Versmallingen / remmers / drempels
- Controles





Melding van: Erwin Dewulf
Locatie: Stationsstraat – Gauwelstraat (De Voerman – Meersman-Dubois)


Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Verkeersonveilige situatie voor fietsers
- Onveilige situatie voor fietser die vanuit Stationsstraat richting Keiberg wil fietsen
- *Zie foto's volgende dia*

Voorstel:

- Toelichting door Erwin





Melding van: Alain Thomas, Stephanie Vercoutere
Locatie: Bossuitstraat

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Slechte staat voetpad / fietspad Bossuitstraat
- Onveilige situatie voor fietsers
- *Zie foto's volgende dia's*

Voorstel:

- Herstellen
- Aanpassingswerken ifv verhogen verkeersveiligheid











Melding van: Jan Huysentruyt
Locatie: Zebrapad Bossuitstraat - Kapellestraat

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Beperkt zicht om over te steken door geparkeerde auto's
- *Zie foto volgende dia*
(op foto staat momenteel maar 1 auto geparkeerd)

Voorstel:

- /





Melding van: Stephanie Vercoutere
Locatie: Herembodegemstraat - Bossuitstraat

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Beperkt zicht om Bossuitstraat op te draaien door geparkeerde auto's
- *Zie foto volgende dia*
(op foto staat momenteel maar 1 auto geparkeerd)

Voorstel:

- Spiegel aan de overkant





Melding van: Stephanie Vercoutere
Locatie: Sluislaan, Oeverlaan, Sint-Pietersbruglaan, Kraaibosstraat

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Overdreven snelheid

Voorstel:

- Controles
- Aparte stroken voor voetgangers, fietsers, ruiters



Melding van: Talloze bewoners
Locatie: Stationsstraat 'beneden'

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Overdreven snelheid
- Overdreven drukte

Voorstel:

- Controles
- Parkeerstroken aanpassen
- Versmallingen / remmers
- Zone 30
- Doorgaand verkeer beperken/vermijden











Melding van: Talloze bewoners
Locatie: Stationsstraat 'boven'

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Overdreven snelheid
- Overdreven drukte
- Slechte staat fietspad

Voorstel:

- Controles
- Herinrichting situatie
- Versmallingen / remmers
- Parkeerstroken aanpassen (rijvak -> parkeerstrook -> fietspad)









Melding van: Talloze bewoners
Locatie: Stationsstraat

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Overdreven snelheid
- Overdreven drukte
- Extreem onveilige situaties

Voorstel:

- Zie vorige dia's + in kaart brengen huidige situatie
- Voorstel n.a.v. reportage VRT Nieuws (oa Leuven)
- www.telraam.net
- Registreren van verkeer (aantallen, tijdstippen, ...)



Telraam telt zowel de voetgangers, fietsers, auto's als grote voertuigen*. Dat gebeurt op basis van de beelden die de camera van het toestel maakt en de analyse die de 'Raspberry Pi' (= kleine computereenheid waar het toestel op gebaseerd is) hierop uitvoert. Er wordt in de analyse simpelweg gekeken naar de grootte en de snelheid van het passerende object. Telraam telt niet tijdens duisternis.

De deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat, en helpen tegelijkertijd het beleid aan goede verkeerstellingen. Met de data kunnen infrastructuur en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt.

Voor lokale besturen: voor een offerte op maat of meer informatie over wat Telraam voor uw gemeente of binnen uw beleidsdomein kan betekenen, contacteer Telraam via info@telraam.net.

Als particulier: € 83,50



Melding van: Verschillende bewoners
Locatie: Kerkstraat, Nijverheidslaan

Toelichting verkeers(on)veilige situatie:

- Straatverlichting niet zichtbaar door bomen
- Zebrapad slecht verlicht

Voorstel:

- Bomen bij snoeien
- Extra verlichting boven zebrapad

